

ANLAGE 2

zur Sitzungsvorlage 2016/128

**Entwicklung ehemalige Silos der BayWa an der Glauberstraße 7;
Umnutzung in eine Wohnbebauung / Neuplanung**

Bauvorhaben BayWa Schöner Wohnen am Main




Dipl.-Ing. (FH) M.Eng. Wolfgang Rosentritt


1. Bebauung der Glauberstraße 7



Lage




Luftbild




Luftbild



Bestandsbilder Mainseite




Bestandsbilder Glauberstraße




Bestandsbilder Glauberstraße 7

Jahrhunderthochwasser


Unter Jahrhundert-Hochwasser oder Jahrhundertflut (auch 100-jährlicher Abfluss, kurz HQ_{100} genannt) versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.



Ansicht Glauberstraße



Abdichtungsmaßnahmen im Bestand



Risiken Bauen im Bestand

Kellergeschoss


Hochwasser

- => Möglicher Wassereintritt im ständigen Grundwasser
- => Gefahr von Schimmelbildung

Erdgeschoss (Keller- und Nebenräume)

Hochwasser

- => Möglicher Wassereintritt
- => Mögliche Beschädigung von Technik und Privateigentum



Problemstellung

Schwachstellen in der Abdichtungen der Übergänge vom Alt- zum Neubau

- In den Übergängen vom Altbau zum Neubau besteht die Gefahr, dass bei Hochwasser das Wasser eintreten kann
- Die Übergänge müssen bei hochwertigen Wohnanlagen zu 100% funktionieren
 - Technische Umsetzbarkeit ist sehr eingeschränkt
 - Firmen wollen das Haftungsrisiko nicht übernehmen

Gefahr von Schimmelbildung im Kellergeschoss

- Die klimatischen Bedingungen im Sommer zusammen mit dem anstehenden Grundwasser an den Kelleraußewänden, sind besondersförderlich für den Wachstum von Schimmel pilzen
- Einbau einer Lüftungsanlage
 - Ingenieurbüro für HLS stellt die erfolgreiche Vermeidung von Schimmelpilz in Frage
 - Keine Übernahme des Haftungsrisikos

Konsequenz

- Vollständiger Abbruch des Bestandes
- Verfüllen des Kellers (größtes Gefahrenpotential)
- Absolut identischer Neuaufbau nach Baugenehmigung
- Keine Fassadenänderung

Was muss zusätzlich abgebrochen werden



Visualisierung des fertigen Objektes

