


Voruntersuchung Fassade



Vorzustand:
Pilastervorlage Südfassade
mit eingemeißelter Jahreszahl 1934.




Vorzustand:
Pilasterbasis Südfassade
mit eingemeißelter Jahreszahl 1864.



Vorzustand:
Segmentbogenabdeckung Südfassade




Vorzustand:
Segmentbogenabdeckung Südfassade



Vorzustand: Südfassade
Gurtgesims mit Substanzverlust und großflächigen,
durchgerissenen Altergänzungen.



Vorzustand: Südfassade
Gurtgesims mit Resten einer Bitumen- bzw. Teerbeschichtung.



Vorzustand: Südfassade
Segmentbogenabdeckungsstein
fast komplett mit Ergänzungsmörtel überzogen.



Vorzustand: Südfassade
Gurtgesims mit starken Zurückwitterungen



Vorzustand: Eckgesims Südfassade
Eckgesims mit massiven Absandungen



Vorzustand: Gurtgesims Südfassade
Gurtgesims mit massiven Auflösungserscheinungen




Vorzustand:
Segmentbogenabdeckungssteine Südfassade
Massive Absandungen und Substanzverlust



Vorzustand:
Südfassade Wandpilasterbasisstein
mit Absandungen und
durchgerissenen Altergänzungen



Vorzustand:
Wandpilastermittelteil Südfassade.
Massive Absandungen, Rissbildungen und
durchgerissenen Altergänzungen



Vorzustand:
Wandpilastermittelteil Südfassade.
Massive Absandungen, Rissbildungen und
durchgerissenen Altergänzungen.




Vorzustand:
Inschriftenrelief Ostfassade




Vorzustand:
Inschriftenrelief Ostfassade




Vorzustand:
Allianzwappen Ostfassade.



Vorzustand:
Allianzwappen Ostfassade.
Detail der Schäden, Altergänzungen im
Auflösungszustand



Vorzustand:
Weintrinkerfigur
Süd-Ostecklisene



Vorzustand:
Weintrinkerfigur
Süd-Ostecklisene
Massive Zurückwitterungen



Vorzustand:
Hochrelief Nordfassade
Relief Weintrinker



Vorzustand:
Hochrelief Nordfassade Relief Weintrinker.
Absandungen, Rissbildungen und Substanzverlust